



Bericht für den Gast



Ferienwohnungen Bergerhof

Ferienwohnungen Bergerhof: Ferienwohnung Spitzstein

Kontaktdaten

Berg 17

83229 Aschau

Tel.: 08057 / 311

E-Mail: bennoptl@t-online.de

Website: www.ferienwohnungen-bergerhof.de



Prüfergebnis

Die **Ferienwohnung Spitzstein des Bergerhof** wurde am 09.04.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis





 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang Ferienwohnung Spitzstein	✓	✓	-	-	u.a. Türbreite: 83 cm
Schlafzimmer 1	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche an der Tür unter 120 cm x 120 cm
Schlafzimmer 2	-	-	-	-	schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums: 40 cm
Badezimmer	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche neben dem WC links 40 cm x 71 cm, rechts 18 cm x 71 cm
Wohnküche	✓	-	-	-	u.a. Esstisch nicht unterfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein Parkplatz vorhanden (Stellplatzgröße: mindestens 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: 30 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Der Eingang der Ferienwohnung Spitzstein erfolgt über eine 2 cm hohe Schwelle.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit mit Ausnahme der schmalsten Durchgangsbreite des Schlafraums 2 von 40 cm.

Schlafraum 1 (Doppelbettzimmer)

- Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 110 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsflächen betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 77 cm x 180 cm und rechts 180 cm x 180 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar. Die Höhe des Bettes beträgt 55 cm.

Schlafraum 2 (Doppelbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 150 cm x 170 cm, rechts neben dem Bett 40 cm x 206 cm und links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar. Die Höhe des Bettes beträgt 48 cm.

Badezimmer

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - links neben dem WC 40 cm x 71 cm, rechts 18 cm x 71 cm;
 - vor dem WC 150 cm x 56 cm, vor dem Waschbecken 180 cm x 80 cm.
- Am WC ist rechts ein Haltegriff (nicht hochklappbar) vorhanden.
- Die Höhe der Oberkante der Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich beträgt 1 cm. Die Bewegungsfläche in der Dusche ist 89 cm c 153 cm groß.
- Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.



- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen jedoch nicht einsehbar.

Wohnküche

- In der Küche ist die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile 240 cm x 160 cm groß.
- Der Esstisch, Herd, Spüle und Arbeitsflächen sind nicht unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm).

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.



- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Räume und Flure sind überwiegend hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Die Wände oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.
- Die Bedienelemente sind taktil erfassbar und überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen nicht klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Schlafräum sichtbar aus.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache. Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite.